

# ACTIVESHOP®

## Instrukcja użytkowania

FREZARKA MARATHON K38/ K38 PRO



**Importer:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polska

[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)

Rev. A/04/2024



## **Opis produktu**

Frezarka przenośna od koreańskiej firmy Saeyang to doskonałe rozwiązanie dla świadczenia mobilnych usług kosmetycznych.

Tej frezarki możesz używać w domu u klientki, w podróży lub w dowolnie wybranym miejscu, a co najważniejsze, nie potrzebujesz podłączać jej do zasilania.

## **Ułatwienia, które docenisz**

Obsługa urządzenia jest zadziwiająco prosta. Pokrętko regulujące prędkość pozwala na sprawne kontrolowanie intensywności obrotów (aż do 35 tysięcy). Cyfrowy wyświetlacz pokazuje najważniejsze informacje, takie jak prędkość czy poziom naładowania baterii. Urządzenie jest lekkie, całość zmieści się do podręcznej torebki. Z głowicą przyjemnie się pracuje, ponieważ jest smukła, a jej wibracje są zneutralizowane.

## **TWIST-LOCK: Łatwa zmiana frezu**

Rączka TWIST-LOCK to rozwiązanie, które pozwala na szybką i łatwą wymianę frezu jednym ruchem. Skręć w lewo, aby odblokować, poluzować i wymienić frez. Skręć w prawo, aby zamknąć blokadę i zamocować frez.

## **ZALECENIA:**

1. Pamiętaj, aby nigdy nie upuścić frezarki ani głowicy, może spowodować to m. in. uszkodzenie frezarki, co wpłynie na żywotność silnika.
2. Nie dopuszczaj, aby woda oraz inne płyny dostały się do środka urządzenia.
3. Należy regularnie czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu, kurzy i innych niepożądanych substancji. Akumulacja powyższych, może doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia lub nawet uszkodzenia sprzętu.
4. Należy zapobiegać dostaniu się kurzu lub innych szkodliwych elementów do wtyczki, bazy lub głowicy, poprzez stosowanie pochłaniaczy pyłu.
5. Nigdy nie wymieniaj frezów podczas pracy frezarki. Aby wymienić frez należy wyłączyć frezarkę. Po zmianie frezu, upewnij się czy TWIST-LOCK jest poprawnie zamknięty.
6. Podłącz frezarkę do gniazdka dopiero po upewnieniu się, że wszystkie przewody zostały zainstalowane poprawnie i bezpiecznie.
7. Rekomendujemy urządzenie tylko do użytku przez profesjonalistów.
8. Wtyczka kabla przełącznika sterowania nożnego musi być dobrze podłączona w przeznaczonym do tego miejscu.
9. Upewnij się, że frez, który chcesz użyć nie był zgięty, asymetryczny bądź uszkodzony. Zawsze używaj dobrej jakości frezów.
10. Przed każdym użyciem upewnij się, że urządzenie jest ładowane ze źródła o właściwym napięciu znamionowym.
11. Zabrania się demontowania ani naprawiania sprzętu. W celu naprawy, skontaktuj się z dystrybutorem, od którego sprzęt został zakupiony albo autoryzowanym serwisem.

## **Ostrzeżenie dot. baterii**

- W urządzeniu znajduje się akumulatorowa bateria Li-ion
- Żywotność baterii jest ograniczona, zależy od warunków pracy

## **Cechy urządzenia:**

Silnik bez szczotkowy (K38 Pro)/szczotkowy (K38)


Max. obroty: 35.000

Czas pracy: max 8 godzin

Wyświetlacz poziomu naładowania baterii


Dwa sposoby kontroli prędkości: pokrętko + cyfrowy wyświetlacz    Obroty  
prawe/lewe

## Specyfikacja i opis elementów



1. Baza frezarki
  - a. Pokrętko zasilania/kontroli prędkości obrotowej głowicy
  - b. Przycisk obrotów lewe/prawe
  - c. Przycisk pauzy/sterowania nożnego
  - d. Potencjometr prędkości obrotowej
  - e. Złącze sterowania nożnego
  - f. Złącze ładowania
  - g. Dioda ładowania
2. Głowica
3. Stojak pod głowicę (opcjonalny)
4. Stojak (opcjonalny)
5. Przełącznik sterowania nożnego (opcjonalny)
6. Ładowarka
7. Klips (opcjonalny)
8. Uchwyt na głowicę (opcjonalny)

### Wyświetlacz LCD



1. Włączenie/prędkość głowicy (0-35 tysięcy obrotów)
2. Ostrzeżenie o przeciążeniu (świeci się na pomarańczowo w przypadku przeciążenia)
3. Ładowanie baterii
4. Obroty prawe/lewe
5. Funkcja pauzy
6. Poziom naładowania baterii
7. Złącze głowicy

### Instalacja i obsługa

#### Ładowanie baterii

1. Podłącz wtyczkę ładowarki do złącza urządzenia.
2. Kiedy bateria będzie się ładować, podświetli się lampka Led ładowania na czerwono.

3. Włączając urządzenie/zmieniając ze sterowania nożnego na ręczne, zredukuj prędkość obrotową głowicy do minimum za pomocą potencjometru. W przeciwnym wypadku frezarka się nie włączy.

Gdy bateria się naładuje, lampka Led zmieni swój kolor na zielony.

### Wyświetlacz naładowania baterii



**Poziom:** Niski   Średni   W pełni naładowana

Nie należy ładować urządzenia podczas pracy.

Pamiętaj, aby ładować urządzenie wyłącznie oryginalną ładowarką.

Po naładowaniu urządzenia, odłącz je od ładowarki.

### Obsługa ręczna:

1. Podłącz głowicę z urządzeniem.
2. Przekręć przycisk zasilania w kierunku wskazówki zegara.
3. Na wyświetlaczu pokaże się prędkość obrotowa głowicy.

### Obsługa nożna

1. Podłącz przełącznik nożny do złącza podpisanego FOOT.
2. Naciśnij przycisk pauzy/sterowania nożnego.
3. Na wyświetlaczu zapali się lampka FOOT.
4. W trybie sterowania nożnego, głowica będzie działała z ustawioną na wyświetlaczu za pomocą pokrętła prędkości.


### Wkładanie/wyciąganie frezu

- Żeby wyciągnąć frez, przekręć TWIST-LOCK (ruchomy pierścień w miejscu chwytu frezarki) zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż usłyszysz charakterystyczny „klik” i wyciągnij frez.
- Aby zamocować frez, przekręć TWIST-LOCK przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż usłyszysz klik.
- Pamiętaj, aby TWIST-LOCK był czysty zanim zmienisz frez.
- Upewnij się, że frez, który chcesz użyć nie był zgięty, asymetryczny bądź uszkodzony. Zawsze używaj standardowych frezów.

## Rozwiązywanie problemów

<b>Problem</b>	<b>Przyczyna</b>	<b>Działanie</b>
Mimo że baza jest naładowana, głowica nie pracuje	Nieprawidłowe podłączenie korpusu z przewodem głowicy	Podłącz poprawnie przewód głowicy z urządzeniem
	Uszkodzenie w przewodzie silnika	Wymień przewód
	Zużyte szczotki węglowe (tylko K38)	Wymień szczotki
	Problem z głowicą	Skontaktuj się z serwisem
	Potencjometr obrotów nie został ustawiony do minimum	Przekręć potencjometr obrotów do minimum, a następnie ustaw pożądane obroty głowicy
Głowica nagle przestała działać	Baza przegrzana lub przeładowana. Otwarty TWIST-LOCK frezu	Sprawdź punkt 6.

## Zalecane prędkości w zależności od rodzaju frezu:



## Dane techniczne:

Napięcie ładowania	K38- 12V, K38 PRO – 12.6V
Waga	K38 - 290g, K38 PRO – 253g
Wymiary	67x128x30mm
Maksymalny czas pracy	8 godzin
Maksymalny czas ładowania baterii	3 godziny

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
  - a) płyn dostał się do urządzenia,
  - b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki,
  - c) przewód zasilający został uszkodzony,
  - d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórным naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

#### UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

#### UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia

elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

#### PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (-) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.